

2026 年 10 月吉日

お客様各位



第二事業部営業本部営業部ガス検知課

酸素濃度計「JKO-A シリーズ」に関するお知らせ

平素より弊社製品に格別お引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社製品である酸素濃度計「JKO-A シリーズ」の一部において、電源が入りづらくなる事象が確認されました。調査の結果、本体内部に搭載されたコイン電池の残量が一定の水準を下回った場合に、本事象が発生することを確認しております。つきましては、対象機種および対応内容について、下記のとおりご案内申し上げます。

記

1、対象機種（型式）

JKO-AS3(-G)、JKO-ASD3(-G)、JKO-AL3、JKO-ALD3、JKO-ALJ3、JKO-ALJD3
JKO-AW3、JKO-AWD3、JKO-AML3、JKO-AMT3

2、対応方法

本体部のファームウェアを更新し、内蔵ボタン電池の交換時期をお知らせする機能
(" Lo bAt "表示)を追加します。

3、お客様へのお願いおよび弊社対応

対象機種において上記の症状が確認された場合は、お手数おかけいたしますが、
弊社ガス検知課までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

4、お問い合わせ先

株式会社イチネン製作所 東京支社 ガス検知課 宛て
TEL：03-6311-6236、Mail：gas-j@ichinen.co.jp

今後とも製品の品質向上に努めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上